



MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Las sustancias consideradas peligrosas (según el R.D. 363/1995) son identificadas en las etiquetas con los siguientes símbolos según el tipo de peligrosidad que presenten.

E	F	C	T	O	Xn	Xi	N
Explosivo	Inflamable	Corrosivo	Tóxico	Comburente	Nocivo	Irritante	Peligro para el medio ambiente

Debido a la peligrosidad de estos productos es necesario tener en cuenta que no pueden ser usados ni almacenados conjuntamente. En la siguiente tabla pueden verse las sustancias que no deben mezclarse ni almacenarse juntas (marcadas con el signo -) y las que se pueden almacenar juntas aunque manteniendo normas básicas de seguridad (marcadas con signo +)

		E	F	C	T	O	Xn	Xi	N
E		+	-	-	-	-	-	-	+
F		-	+	-	-	-	+	+	+
C		-	-	+	-	-	-	-	+
T		-	-	-	+	-	+	+	+
O		-	-	-	-	+	-	-	+
Xn		-	-	-	-	-	+	+	+
Xi		-	-	-	-	-	+	+	+
N		+	+	+	+	+	+	+	+

Antes de manipular cualquier sustancia nueva debe leerse atentamente su ficha de datos de seguridad y las indicaciones sobre su uso que del fabricante (ficha técnica).